

# MG32-14

## User Manual



نکته بسیار مهم!

در صورت قرار ندادن فیوز مناسب و یا استفاده نکردن از فیوز در ورودی.  
اینورتر شامل گارانتی نخواهد شد

(فیوز مناسب یا جریان خروجی اینورتر بر روی برچسب آن قید شده است)



# فهرست

55	دو خط دور متغیر
59	سه خط و چهار خط دور متغیر
60	تنظیم پارامترهای جانبی بوستریمپ
63	تنظیمات فلوتر
65	پارامترهای PID
71	ارورهای مگا درایو

4	سیم بندی
5	کاربرد ها
7	انبارداری و نصب
9	مشخصات فنی
11	نکات ایمنی
13	آماده سازی فبل از راه اندازی
19	آپشن بالابر
28	روش توقف
31	مدباس
35	DC Braking
36	JOG
38	پدال
40	(فن، پمپ) Speed search
41	Modbus enable (reading)
41	سال تولید
42	ضمیمه بoster پمپ
45	یک خط دور متغیر
49	فرکانس Sleep
51	یک خط دور متغیر + یک خط دور ثابت



## مشخصات کلی :

1ph - 230V - 3ph 380V - 50Hz	ورودی
3Ph - 230V -380V- 0.1~400Hz	خروجی
0.1 Hz	دقت خروجی
V/F	نوع کنترل خروجی
M1~ M4	ورودی های برنامه پذیر
7A	خروجی
- 10 ~ 70°	دماهی کاری
0.1% ~ 30.00%	بازه افزایش گشتاور
175 × 110 × 137 mm	ابعاد

## ضمن تشكر از انتخاب مگا درایو


راهنمای استفاده صحیح از این دستگاه خدمت شما ارائه می گردد

(عدم رعایت نکات ذکر شده، باعث خارج شدن دستگاه از خدمات گارانتی خواهد شد)

# راهنمای استفاده از اینورتر مگا درایو



# MG32-14



استارت اینورتر	RUN
توقف اینورتر - ریست کردن خطاهای	STOP - RESET
خروج از منو - تعویض پارامتر نمایشگر بین فرکانس ذروجی، فرکانس تنظیمی، مقادیر ولوم آنالوگ، دور موتور	ESC
ورود به تنظیمات پارامترها و مقادیر	MENU - ENT
افزایش مقدار پارامترها و سرعت دیجیتال	UP
کاهش مقدار پارامترها و سرعت دیجیتال	DOWN
ولوم آنالوگ	Analog Potentiometer

## — مزایای اینورتر :

- ✓ مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند
- ✓ قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا 400 هرتز
- ✓ دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف

## — کاربردها :

- 1- تعییر یا رسیدگی توسط تکنسین متخصص انجام شود
- 2- قبل از تعییر و رسیدگی، برق ورودی قطع شود
- 3- در صورت وجود برق در مدار، سیم ها و اتصالات قطع نشود
- 4- حتی در صورت قطع برق ورودی، به دلیل وجود برق در خازن و برخی المان های مدار داخلی، تا زمان خاموشی ال ای دی ها، از باز کردن اینورتر خودداری شود
- 5- به دلیل حساسیت قطعات CMOS به الکتریسیته ساکن، از لمس این قطعات با اشیای فلزی و دست بدون دستکش، خودداری شود
- 6- کابل های ورودی و خروجی، با دقت و حساسیت وصل شوند
- 7- ملحقاتی که به اینورتر وصل می شوند، باید مطابق استاندارد EN50178 باشند و قسمت های برق دار باید با دقیق وصل شوند و حداقل دارای استاندارد IP20 باشند. قسمت های بالایی و نیوک ملحقات باید استاندارد IP40 را کسب کرده باشند
- 8- دمای محیط کار اینورتر ۱۰ تا ۵۰+ درجه سانتی گراد باشد



- ماشین آلات پخت
- ماشین آلات طلاسازی
- ماشین آلات معادن
- ماشین آلات نساجی
- موتورهای اسپیندل
- جرثقیل و بالابر
- جیبل
- آسیاب
- نوار نقاله
- اکسترودر
- CNC
- سیستم های تهویه
- بوستر پمپ و پمپ های آب

## — انبارداری و نصب :

### — موارد ابطال گارانتی :

⚠ اینورتر را در معرفن دما، رطوبت و لرزش اضافی قرار ندهید. از تماس با مایعات، گازهای خورنده، گرد و غبار بیش از حد و ذرات معلق فلزی اجتناب شود

⚠ در صورت وجود گرد و غبار فلزی در محیط، استفاده از فیلتر هوا ضروری است

⚠ اینورتر باید به صورت عمودی نصب شود و محدودیتی برای جریان هوا از بین پره های خنک کننده اینورتر وجود نداشته باشد

✓ اینورتر باید قبل از نصب در همان جعبه، نگهداری شود، برای حفظ اعتبار گارانتی، لطفا در حفظ سلامت جعبه کوشبا باشد



## مشخصات فنی :

- فرمان راه اندازی از طریق کی پد اینورتر
- دارای کی پد دوم
- قابلیت قفل پارامترها
- دارا بودن فن هیتسیلک
- تغییر فرکانس از طریق ولوم و کی پد (آنالوگ و دیجیتال) و ولوم و کی پد دوم و modbus
- ترمینال های فرمان ورودی (آنالوگ)
- ترمینال های فرمان سرعت های حافظه ای (M1 ~ M4)



## — نکاتی در مورد نصب اینورتر :

- ✓ استفاده از کلید اتوماتیک برای محافظت اینورتر و خاموش کردن اینورتر در مسیر ورودی، الزامی است
- ✓ محل نصب اینورتر باید ثابت و بدون لرزش باشد
- ✓ از قرار دادن هرگونه کنکاتور و محافظ و خازن بعد از خروجی اینورتر خودداری کنید. اینورتر باید به طور مستقیم به موتور وصل شود
- ✓ باید از وقوع اتصال کوتاه در خروجی اینورتر پیشگیری گردد
- ✓ در انتخاب کابل مناسب با جریان موتور و اینورتر دقت شود
- ✓ در مسیرهای بیش از 5 متر و در مواردی که مسیر عبور کابل فرمان و قدرت یک کانال است، کابل فرمان حتماً شیلد دار باشد
- ✓ از اتصال ولتاژ به ترمینال های فرمان اجتناب گردد
- ✓ حداقل فاصله مجاز بین موتور و اینورتر 50 متر بوده و در فواصل طولانی تر، نصب چوک خروجی مخصوص ضروری است

## نکات ایمنی :

- ✓ سیم های مربوط به ولتاژ ورودی، کنترل و موتور باید جداگانه نصب شوند و نباید از مسیر یک داکت و خرطومی تلفذیه شوند. برای تست کابل هایی که به اینورتر متصل می شوند، تجهیزات کابل های متصل به اینورتر نباید با ولتاژ بالا تست شوند
- ❗ عدم رعایت عایق بندی، شدیداً باعث کاهش طول عمر اینورتر می شود

- با دست خشک با کنی پد کار کنید
- از نصب اینورتر در محیط های قابل اشتغال خودداری فرمایید
- از نصب اینورتر با توان پایین تر از موتور، خودداری کنید
- در صورت مشاهده خطأ، اینورتر را خاموش کرده، به دفترچه راهنمای مراجعه کنید و در صورت برطرف نشدن مشکل، با واحد فنی تماس بگیرید
- برای سیم بندی مجدد و انجام هرگونه عملیات سخت افزاری جدید، باید حداقل ۵ دقیقه از قطع برق ورودی و در زمان خاموشی چراغ های شارژ انجام گیرد
- از اتصال سیم نول به ارت خودداری نمایید



## آماده سازی قبل از راه اندازی :

- ✓ از درستی سیم پندی اطمینان حاصل کنید؛ به ویژه از این که برق ورودی به ترمینال های خروجی متصل نشده باشد و ارت به درستی وصل باشد
- ✓ از شل نبودن ترمینال ها، اتصالات و پیچ ها مطمئن شوید
- ✓ بررسی کلید که وسیله دیگری به موتور وصل نباشد
- ✓ اینورتر را با دست خیس راه اندازی نکنید
- ✓ قبل از اعمال برق، از خاموش بودن همه کلیدها اطمینان حاصل کنید
- ✓ برای موتورهایی که ترمز مکانیکی دارند (مگنت) جهت آزاد کردن مگنت ترمز، از خروجی اینورتر استفاده نشود. در صورت نیاز، می توان از رله ای که در ترمینال M-N0 تعییه شده استفاده کرد

## توجه!

مصرف کننده محترم، استفاده نکردن از قطعات حفاظتی کلید اتوماتیک و هم چلین عدم رعایت نکات ایمنی ذکر شده، در صورت بروز آسیب به درایو، سبب لغو گارانتی دستگاه می شود

## راه اندازی و تنظیم پارامترهای

# اینورتر مگا درایو




## — پارامترها : راه اندازی و تنظیم پارامترها :

بعد از روشن کردن اینورتر، دکمه MENU را فشار داده و توسط پارامتر مورد نظر را انتخاب کرده، با فشار دادن دکمه MENU وارد محتوای پارامتر مورد نظر می شویم و با استفاده از کلیدهای مقادیر را تغییر داده، توسط دکمه ذخیره می شود و جهت خروج از برنامه، کلید ESC را فشار دهید

## نکته!

هنگام تنظیم پارامترها، اینورتر را در حالت STOP قرار دهید



## — پارامترها :

P0

باذه : 0 - 400 Hz

پارامتر : منوی فرکانس

تنظیم پیش فرض : 5.0

✓ توسط این منو می توانید فرکانس شروع به کار اولیه اینورتر را تنظیم نمایید (P5 باید روی 0 تنظیم شده باشد)

P1

پارامتر : Acceleration Time

باذه : 0 - 100 Sec

تنظیم پیش فرض : 3.0

✓ تنظیم شبیب شتاب سرعت اصلی؛ مدت زمانی که از لحظه فرمان استارت تا رسیدن موتور به دور اصلی که توسط فرکانس مشخص شده است، طول می کشد بررسد

P2

پارامتر : Deceleration Time

باذه : 0 - 100 Sec

تنظیم پیش فرض : 3.0

✓ تنظیم شبیب شتاب توقف موتور؛ مدت زمانی که از لحظه فرمان استوب تا توقف کامل طول می کشد

P3

پارامتر : تأخیر بین چیگرد و راستگرد موتور

باže : 0 - 100 Sec

تنظیم پیش فرض : 1.0

✓ مدت زمان تأخیر بین فرمان چیگرد و راستگرد موتور

P4

پارامتر : منبع دریافت فرمان استارت و استوب

باže : 0 - 6


تنظیم پیش فرض : 0

✓ تعیین منبع دریافت فرمان استارت و استوب

: 0 از طریق کی پد اینورتر

: 1 از طریق ترمینال های فرمان خروجی

سیم پندی حالت نرمال M1 راستگرد و M2 چیگرد = 1



: 2 از طریق پورت RS485 (شبکه؛ مدباش)

: 3 استارت و استوب به روشن سه سیم

سیم پندی حالت سه سیمه M1 استارت M2 استوب M3 چیگرد P4=3



: 4 استارت حافظه دار (نگه دارنده) با فرمان استوب  
مورد استفاده در بالابرها



: 5 استارت حافظه دار (نگه دارنده) بدون نیاز به فرمان استوب



P5

پارامتر : منبع تغییر فرکانس

بازه : 0 - 11

تنظیم پیش فرض : 03

تعیین منبع تغییر فرکانس ✓

**: 0** تغییر فرکانس موتور با کلیدهای دیجیتال  
▲ ▼

- : 1** کنترل فرکانس با ولوم خارجی از طریق اتصال به ترمینال های +10 و V و CM یا GND (در صورتی که ورودی سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر به صورت جریان باشد، ۰,۱V به هم وصل شود)


تعویض سیم بندی در حالت ورودی، ولوم خارجی یا حالت ورودی، ولتاژ



- : 2** از طریق پورت RS485 (شبکه؛ مدیابس) و پانل جدا

- : 3** کنترل فرکانس از طریق ولوم آنالوگ روی پنل اینورتر

- : 4** کنترل فرکانس از طریق ترمینال های M1 تا M4 به صورت پله ای که به ترتیب در ملوی P32 تا P35 قابل تغییر می باشد

**: 6** آپشن بالابر صنعتی

در این روش سیم بندی پارامترهای M1 تا M4 ساختار یک بالابر صنعتی را برای شما ایجاد می کنند که موجب کاهش هزینه در پروژه های شما خواهد شد

نکته : شاستی استاتپ به صورت 2 کنتاکت Normally Open می باشد

**10:** در این حالت، فرکانس چیت Forward موتور از طریق ولوم خارجی و دو عدد سرعت پله ای که از طریق پارامترهای P34 و P35 قابل تنظیم می باشد و فرکانس چیت Reverse موتور از طریق پارامتر P33 به صورت ثابت، قابل تنظیم است (این آپشن در سنگ بری ها قابل استفاده است)

**11:** کنترل فرکانس از طریق ترمینال های M1 تا M4 به صورت جمع مقادیرهای که به ترتیب در منوی P32 تا P35 قابل تغییر می باشد. یعنی با تحریک هر کدام از ورودی ها مقادیر آن به مقادار قبلی جمع خواهد شد و باقطع شدن هر کدام، مقادیر آن از کل کم خواهد شد

**12:** در این حالت افزایش و کاهش فرکانس از طریق ترمینال های M4 و M3 انجام می شود. به این صورت که با تحریک M3 فرکانس افزایش و با تحریک M4 فرکانس کاهش می یابد

P6

پارامتر: فرکانس خروجی حداقل

0 - 400 Hz

تنظیم پیش فرض : 1.0



✓ این پارامتر حداقل فرکانس خروجی اینورتر را تنظیم خواهد کرد.  
مقدار این پارامتر نباید مساوی یا کم تر از P7 باشد

**5:** کنترل فرکانس سرعت های حافظه ای از طریق ترمینال های M1 تا M4 که مقدار آن در پارامترهای P32 تا P35 تنظیم شده است و توسط ولوم محلی، می توان مقادیر آن را تغییر داد. در این صورت، مقدار فرکانس از طریق ولوم کم و زیاد می شود، ولی مقدار حداقل فرکانس با فعل شدن هر یک از ترمینال های خروجی M1 تا M4 محدود می شود؛ برای مثال اگر ترمینال M1 فعل شود و مقدار آن در پارامتر P32 محدود به 40 هرتز قرار گرفته باشد، مقدار فرکانس اینورتر از 40 هرتز بالاتر نخواهد رفت. این حالت برای ترمینال های M2 و M3 و M4 صادق است

**6:** مشابه مقدار 5، با این تفاوت که از طریق ورودی آنالوگ و ولوم خارجی اعمال می شود

**7:** در این حالت، فرکانس چیت Forward موتور از طریق ولوم خارجی و فرکانس چیت Reverse موتور از طریق ولوم محلی قابل تنظیم است

**8:** در این حالت، فرکانس چیت Forward موتور از طریق ولوم خارجی و فرکانس چیت Reverse موتور از طریق پارامتر P32 به صورت ثابت، قابل تنظیم است

**9:** در این حالت، فرکانس چیت Forward موتور از طریق ولوم محلی و فرکانس چیت Reverse موتور از طریق پارامتر P32 به صورت ثابت، قابل تنظیم است

P7

پارامتر : فرکانس خروجی دداکتل

تنظیم پیش فرض : 50.0

بازه : 0 - 400 Hz

این پارامتر تعیین کننده دداکتل فرکانس خروجی اینورتر است. تمامی ورودی های آنالوگ اینورتر (0 تا 10 ولت و 4 تا 20 میلی آمپر) طوری مقیاس بندی شده اند که با گستره فرکانس خروجی مطابقت داشته باشند.

P10

پارامتر : پیش فرض

بازه :

تنظیم پیش فرض : 500

P11

پارامتر : زمان تأخیر در حالت جریان بالا

تنظیم پیش فرض : 3.0

بازه : 0 - 99.9 Sec

این پارامتر تعیین می کند که اینورتر بعد از چه زمانی در حالت جریان بالا، پایداری داشته باشد. تنظیم این پارامتر برای حفاظت موتور و اینورتر می باشد. در صورت بروز خطا 01، بار اضافی موتور بررسی شده، چیت رفع خطا، اینورتر روشن و خاموش گردد

P12

پارامتر : ریست برنامه ها

بازه : 0-1

تنظیم پیش فرض : 00

**01:** تمامی پارامترها روی مقادیر تنظیمی کارخانه قرار می گیرد. این تنظیمات به کاربر اجازه می دهد که تمامی پارامترها را به حالت از پیش تنظیم شده در کارخانه درآورد، اما شامل ثبت های مربوط به خطاها نمی شود

P8

پارامتر : چیت حرکت موتور

بازه : 0 - 1

تنظیم پیش فرض : 01

01: راست گرد

00: چپ گرد

P9

پارامتر : جریان نامی موتور

بازه : 0.0 - 20.0 A

تنظیم پیش فرض : 0.0

این پارامتر باعث محدود کردن جریان نامی اینورتر به ملظور جلوگیری از آسیب به موتور می گردد

پارامتر **P22** در بخش بوستر پمپ مطالعه شود

برای مطالعه پارامترهای **P27** تا **P30** به بخش بوستر پمپ مراجعه فرمایید

**P21**

پارامتر : مد ورودی آنالوگ

تنظیم پیش فرض : 00  
بازه : 0-4

**0**: ورودی آنالوگ در حالت ولتاژ (0-10 ولت)

**1**: ورودی آنالوگ در حالت جریان (20-4 میلی)

**2**: ورودی آنالوگ در حالت سنسور فشار (20-4 میلی آمپر سنسور فشار 2 سیمه). این حالت در شرایطی قابل فعل سازی است که **P20** در حالت 1 تنظیم شود

**3**: ورودی آنالوگ در حالت سنسور فشار (ولتاژ 3 سیمه). این حالت در شرایطی قابل فعل سازی است که **P20** در حالت 1 تنظیم شود

**4**: ورودی آنالوگ در حالت سنسور دما (3 سیمه). این حالت در شرایطی قابل فعل سازی است که **P20** در حالت 2 تنظیم شود برای کنترل دور فن

**5**: مد پدال

(مد ورودی آنالوگ به همراه پدال که در پارامتر **P70** بررسی شده است)

**P23**

پارامتر : مد نمایشگر برای 5 حالت

تنظیم پیش فرض : 1  
بازه : 1 - 5

**1**: فرکانس تنظیمی اینورتر

**2**: فرکانس اعمالی بر موتور

**3**: مقدار فشار حس شده از سنسور

**4**: دور موتور بر حسب دور بر دقیقه

**5**: نمایش جریان مصرفی موتور

پارامترهای **P24** و **P25** در بخش بوستر پمپ مطالعه شود

**P26**

پارامتر : کنترل فن و خنک کننده داخلی دستگاه

تنظیم پیش فرض : 120  
بازه : 0-9999 sec

✓ متو تأخیر در قطع فن خنک کننده؛ توسط این ملو می توانید مدت زمان روشن بودن فن خنک کننده اینورتر را برنامه ریزی کنید

برای مطالعه پارامترهای **P27** تا **P30** به بخش بوستر پمپ مراجعه فرمایید

P31

پارامتر : عملکرد رله خروجی M-NO

بازه : 0-4

تنظیم پیش فرض : 00

**0:** بدون عملکرد

**1:** هنگامی که اینورتر در حالت RUN قرار می گیرد، رله فعال خواهد شد و در حالت STOP، رله غیرفعال می شود

**2:** ترمینال خروجی هنگامی که خطایی رخ دهد (0V, 0C, ...)، فعال خواهد شد

**3:** در صورت استفاده در حالت پمپی برای راه اندازی پمپ دوم به صورت دور ثابت

**4:** در این حالت با روشن شدن فن، رله وصل و با خاموش شدن فن، رله قطع خواهد شد

**5:** با فرمان RUN رله در فرکанс P71 وصل و با فرمان STOP در فرکанс P72 قطع خواهد شد

P33

پارامتر : فرکانس ترمینال M2

بازه : 0-400 Hz

تنظیم پیش فرض : 50.0

فرکانس حافظه ای مربوط به ترمینال ورودی M2 ✓

P34

پارامتر : فرکانس ترمینال M3

بازه : 0-400 Hz

تنظیم پیش فرض : 50.0

فرکانس حافظه ای مربوط به ترمینال ورودی M3 ✓

P35

پارامتر : فرکانس ترمینال M4

بازه : 0-400 Hz

تنظیم پیش فرض : 50.0

فرکانس حافظه ای مربوط به ترمینال ورودی M4 ✓

P36

پارامتر : روش توقف

بازه : 0-2

تنظیم پیش فرض : 1

P32

پارامتر : فرکانس ترمینال M1

بازه : 0-400 Hz

تنظیم پیش فرض : 50.0

فرکانس حافظه ای مربوط به ترمینال ورودی M1 ✓

✓

توسط این منو می توان نحوه توقف موتور را مشخص کرد


**0:** توقف موتور بدون شبیب خواهد بود

**1:** توقف موتور با زمان Dec که در پارامتر P2 تنظیم شده

است، انجام می گیرد

**2:** توقف موتور با زمان Dec همراه با تزربق ترمز DC، انجام

می گیرد



**P37**

پارامتر : افزایش گشتاور

باže : 0-30 %

تنظیم پیش فرض : 20

این پارامتر برای افزایش گشتاور موتور هنگام راه اندازی است. در فرکانس های پایین، زمانی که موتور در حال راه اندازی است، افت توان ایجاد می شود که برای جبران می توان گشتاور را افزایش داد. این میزان، تا 30% گشتاور نامی موتور قابل انجام است

**29**

**P38**

پارامتر : نسبت فرکانس به ولتاژ

باže : 0 - 400 Hz

تنظیم پیش فرض : 50.0

✓ این مقدار باید مطابق با فرکانس مربوط به موتور تنظیم شود که بر روی پلاک مشخصات آن نوشته شده. حداقل فرکانس به ولتاژ، تعیین گننده میزان ولت نسبت به هرتز است؛ به طور مثال، اگر درایو برای 230 ولت تنظیم شده باشد و حداقل فرکانس روی 50 هertz تنظیم شود، درایو نسبت Hz / 4.66V را خواهد داشت

**P39**

پارامتر : سرعت موتور

باže : 0-9999 RPM

تنظیم پیش فرض : 1400

✓ توسط این پارامتر، دور موتور که بر روی پلاک موتور مشخص شده، چیت نمایش در منوی SP (محاسبه دور موتور)، بر حسب دور بر دقیقه (RPM)، تنظیم می گردد

**P40**

پارامتر : فرکانس کاری موتور

باže : 0 - 400 Hz

تنظیم پیش فرض : 50

✓ توسط این پارامتر، فرکانس کاری موتور، که بر روی پلاک موتور مشخص شده، چیت نمایش در منوی SP (محاسبه دور موتور) تنظیم می گردد

**30**

MG User Manual

P41

پارامتر : تاخیر در استارت

باذه : 0-999.9 Sec

تنظیم پیش فرض : 0.1

توسط این پارامتر، می توان قبل از استارت موتور، تاخیر زمانی تعیین کرد (Run Delay) ✓

P47

پارامتر : سرعت ارسال داده در مدباس

باذه : 1 - 6

تنظیم پیش فرض : 6

38400 : 4

19200 : 3

9600 : 2

4800 : 1

115200 : 6

57600 : 5

P48

پارامتر : پروتکل مدباس RTU

باذه : 1 - 3

تنظیم پیش فرض : 1

Parity	StopBit	Bit	مقدار
None	2	8	1
Even	1	8	2
Odd	1	8	3



P45

پارامتر : محدودیت توان

باذه : 1-3

تنظیم پیش فرض : 1

این پارامتر برای افزایش گشتاور موتور در حین کار می باشد که از 1 تا 3 قابل افزایش است ✓

P46

پارامتر : آدرس مدباس

باذه : 0-256

تنظیم پیش فرض : 0

دستورات و نحوه آدرس دهی در حالت مدبانس (MODBUS)

محتوا	آدرس	مقدار	عملکرد
دستورات	1	1	فرمان راست گرد
نوشتن و	2	2	فرمان چپ گرد
خواندن	3	3	فرمان STOP
	4	4	در دست برنامه نویسی
دستورات	2	2	فرکанс ورودی F_IN
فقط	3	3	شبی استارت ACC
خواندنی	4	4	شبی استوب DEC
دستورات	5	5	فرکанс خروجی F_OUT
فقط	6	6	فرکанс حداکندر F_MAX
خواندنی	7	7	فرکansk حداقل F_MIN
	8	8	جریان خروجی I_OUT
	9	9	وتناز لینک DC VBUS

P50

پارامتر : فعال ساز محافظت موتور در برابر جریان بالا

بازه : 0 - 1

تنظیم پیش فرض : 1

P51

پارامتر : فرکانس حامل Carrier

بازه : 1 - 7

تنظیم پیش فرض : 2

7 KHz : 4      6 KHz : 3      5 KHz : 2      4 KHz : 1  
10 KHz : 7      9 KHz : 6      8 KHz : 5

P52

پارامتر : انتخاب نوع موتور

بازه : 0 - 1

تنظیم پیش فرض : 0

0 : موتور سه فاز      1 : موتور تک فاز

پارامتر P53 در دست برنامه نویسی است

P49

پارامتر : فعال ساز محافظت اینورتر در برابر جریان بالا

بازه : 0 - 1

تنظیم پیش فرض : 1

**P54**

پارامتر : Modbus Time OUT

بازه : 0.0 - 99.9 SEC

تنظیم پیش فرض : 5.0

✓ مدت زمان تأخیر چیت اعلام خطا و قطع خروجی درایو  
در زمان قطع ارتباط شبکه مدباس

**P55**

پارامتر : DC Braking Time

بازه : 0.0 - 60.0 SEC

تنظیم پیش فرض : 1.0

✓ مدت زمان تزریق ترمز DC برروی موتور

**P56**

پارامتر : DC Braking Current

بازه : 0 - 100%

تنظیم پیش فرض : 10

✓ مقدار جریان قابل تزریق ترمز DC

**P57**

پارامتر : DC Braking Frequency

بازه : 0.0 - 400.0

تنظیم پیش فرض : 1.0

✓ فرکانس شروع اعمال ترمز DC

**P58**

پارامتر : JOG INPUT ENABLE (M4)

بازه : 0 - 1

تنظیم پیش فرض : 0

✓ فعال ساز ورودی M4 به عنوان ورودی JOG

**P59**

پارامتر : JOG Frequency

بازه : 0.0 - 400.0 Hz

تنظیم پیش فرض : 2.0

✓ فرکانس ورودی JOG

**P60**

پارامتر : JOG Acceleration

بازه : 0 - 100 Sec

تنظیم پیش فرض : 10.0

✓ شبیب استارت JOG

**P61**

پارامتر : JOG Deceleration

بازه : 0 - 100 Sec

تنظیم پیش فرض : 10.0

✓ شبیب استوب یا توقف JOG

**P62**

پارامتر : JOG Direction :

بازه : 0 - 1

تنظیم پیش فرض : 1

✓ جهت چرخش موتور در حالت JOG  
چیگرد : 1 راستگرد 0

**P64**

پارامتر : Under volt alarm delay :

بازه : 0 - 999.9 Sec

تنظیم پیش فرض : 10.0

✓ تأخیر در اعلام خطای ولتاژ پایین

**P65**

پارامتر : Over volt alarm delay :

بازه : 0 - 999.9 Sec

تنظیم پیش فرض : 10.0

✓ تأخیر در اعلام خطای ولتاژ بالا

**P66**

پارامتر : Under volt alarm limit :

بازه : 0 - 500 V

تنظیم پیش فرض : 170

✓ حداقل ولتاژ جهت اعلام خطای ولتاژ پایین

**P67**

پارامتر : Over volt alarm limit :

بازه : 0 - 500 V

تنظیم پیش فرض : 270

✓ حداقل ولتاژ جهت اعلام خطای ولتاژ بالا

پارامتر : P68 در دست برنامه نویسی است

پارامتر : P69 در بخش بوستر پمپ مطالعه شود

**P70**

پارامتر پدال

این پارامتر جهت معرفی دامنه آنالوگ ورودی پدال است. با ورود به این پارامتر، پدال ورودی را تا انتهای فشرده و سپس دکمه جهت بالا بر روی درایو را فشار دهید، سپس پدال را رها کرده و سپس دکمه جهت پایین را فشار دهید، با این عمل بازه تغییرات پدال به درایو معرفی خواهد شد

**P71**

پارامتر : Multi function relay : set frequency

تنظیم پیش فرض : 1.0

بازه : 0 - 400 Hz

✓ فرکانس وصل رله برنامه پذیر در صورت 5 P31

P72

پارامتر : Multi function relay :  
reset frequency

تنظیم پیش فرض : 0.0

باذه : 0 - 400 Hz

✓ فرکانس قطع رله برنامه پذیر در صورت 5 P31-5

P73

پارامتر : Alarm Auto-Reset Time :

تنظیم پیش فرض : 0 - 9999 sec باذه : 0

✓ در صورت مقداردهی به این پارامتر، در زمان بروز هرگونه آلام، بعد از سپری شدن زمان داده شده، اینورتر مجدد راه اندازی خواهد شد

✓ این پارامتر وظیفه دارد فالت های ایجاد شده مانند OC یا OL را ریست کند. در صورت قرار دادن عدد 0، پارامتر ریست غیرفعال خواهد شد. در غیر این صورت بعد از ایجاد فالت، مدت زمان ریست را طی خواهد کرد و درایو مجدد وارد مدار خواهد شد



P74

پارامتر : شناسایی سرعت  
Speed Search

تنظیم پیش فرض : 0

باذه : 0 - 1

فعال 0 : غیر فعال 1

✓ این آپشن در سیستم های دوار مانند فن ها، بوستریمپ و ... کاربرد دارد. در واقع این آپشن کمک می کند فرکانس سیستم دوار شناسایی شود تا در زمان روشن شدن درایو خود را با سیستم لینک کند

**مثال:** فرفن بگیرید یک فن در حالت خاموش است اما عبور هوا موجب چرخیدن پروانه ها می شود، در این حالت ولتاژ القای معکوس بر روی ذروجی درایو اعمال می شود و ممکن است در زمان استارت، درایو چار مدمج جدی شود. برای جلوگیری از این اتفاق، فعال کردن پارامتر اسپیدسرج در این کاربری ها الزامی است

P75

پارامتر : Low Voltage Auto Reset Time :

باذه : 0 - 999 S

تنظیم پیش فرض : 0

در صورتی که دامنه ولتاژ ورودی درایو کاهش یابد، با اورور LV مواجه خواهد شد. این پارامتر، زمانی را برای شما در نظر میگیرد که پس از تمام زمان، دامنه ولتاژ ورودی چک خواهد شد و در صورت تایید، درایو مجدداً به سیستم باز خواهد گشت

P76

پارامتر Modbus enable (reading) :

بازه : 0-1

تنظیم پیش فرض : 0

**فعال ۰ : غیر فعال ۱**

- ✓ در صورتی که نیاز داریم فارغ از تنظیمات درایو، در حالت های فرمان های دیجیتال و آنالوگ اطلاعاتی را از درایو بخوانیم، چنان نمایش با ارسال اطلاعات، می توانیم به صورت مجرّاً مدباس را فعال کنیم، فعال گردن این پارامتر، این دسترسی را به ما می دهد

P77

سال تولید دستگاه

- ✓ در این پارامتر سال تولید دستگاه نوشته شده است

P78

ماه تولید دستگاه

- ✓ در این پارامتر ماه تولید دستگاه نوشته شده است


P79

روز تولید دستگاه

- ✓ در این پارامتر روز تولید دستگاه نوشته شده است


## ضمیمه پمپ اینورتر مگا درایو

# بوستر پمپ



نحوه سیم بندی درایو در حالت پمپ :

### MG32-14



P13

باشه : 0 - 1

پارامتر : استارت مجدد

تنظیم پیش فرض : 0

: 0 هنگام وصل برق، باید دکمه استارت زده شود

: 1 هنگام وصل برق، اینورتر به طور خودکار شروع به کار می کند

### تلاظیم اینورتر جهت استفاده در حالت کنترل بوستر پمپ :

مگادرایو علاوه بر قابلیت یک درایو جنرال و عمومی، یک خصوصیت متفاوت دیگر با نام **حالت بوستر پمپ** دارد. یعنی شما می توانید به عنوان یک کنترل بوستر پمپ از محصول خروجی بگیرید

نکته : قبل از شروع تنظیمات در حالت بوستر پمپ، مقدار پارامتر P13 روی ۱ قرار گیرد

### شاید سوال پیش بیاید؟

تعداد خطوط پمپ که مگادرایو می تواند پشتیبانی کند، چقدر است؟

اما می توانیم به صورت نامحدود سیستم بوستر پمپ را کنترل کنیم، اما در این فرمیم که تعداد کنترل چیزی خاص بسنده می کنیم، باید اشاره داشت که سیستم پمپ مگادرایو می تواند در چند مذکار کند، برای مثال ۵ حالت را بررسی می کلیم :

۰ تک پمپ دور متغیر

۱

۲ تک پمپ دور ثابت (فرمان از طریق رله درایو)

۲

۳ دو پمپ دور متغیر

۳

۴ سه پمپ دور متغیر

۴

۵ چهار پمپ دور متغیر

۵

**P20**

بازه : 0 - 1

پارامتر : مد کاری اینلورتر

تنظیم پیش فرض : 0

**0:** کار کرد اینلورتر به صورت عمومی و کنترل دور ساده

**1:** حالت کنترلر بوسترمپ با ضرایب PID تجربی

**2:** حالت کنترلر بوسترمپ با ضرایب PID قابل تنظیم

حال باید مدل یک خط دور متغیر را انتخاب نمود. کافی است به پارامتر P24 رفته و حالت 0 را انتخاب کنیم. با این عمل سیستم متوجه می شود که تنها یک پمپ در مدار قرار دارد. حال نوبت به فرآخوانی سنسور فشار است که برای درایو، مدل سنسور و همچنین مقدار فشار سنسور را تعریف کنیم. برای این کار کافی است پارامترهای P21 و P22 را تنظیم کنیم

**P21**

پارامتر : مد ورودی آنالوگ

بازه : 0 - 4

تنظیم پیش فرض : 0

**2:** ورودی آنالوگ در حالت سنسور فشار (0-4 میلی آبدر سنسور فشار 2 سیمه). این حالت در شرایطی قابل فعال سازی است که P20 در

حالت 1 تنظیم شود

**3:** ورودی آنالوگ در حالت سنسور فشار (0-10 ولت سنسور فشار و لذت 3 سیمه). این حالت در شرایطی قابل فعال سازی است که P20 در حالت 1 تنظیم شود

حال برای بررسی این 5 مورد، قدم به قدم پیش می رویم. قابل ذکر است که خیلی از موارد تنظیمات در حالت های فوق مشترک است. پس ما از قدم اول شروع می کنیم:

قبل از بررسی بخش های مختلف باید بگوییم که این 5 حالت در پارامتر P24 قرار می گیرد. پس جدول تنظیمات مدل های مختلف به صورت زیر است:

**P24**

بازه : 0 - 4

پارامتر : فعال ساز پمپ دو

تنظیم پیش فرض : 0

**0:** نک پمپ دور متغیر

**1:** نک پمپ دور متغیر + یک خط دور ثابت (فرمان از طریق رله درایو)

**2:** دو پمپ دور متغیر

**3:** سه پمپ دور متغیر

**4:** چهار پمپ دور متغیر

**P4 = 0**

حالت یک خط دور متغیر:

کافی است برای شروع تنظیمات ابتدا درایو را به حالت بوسترمپ ببریم. این تنظیم در پارامتر P20 موجود می باشد



P23

پارامتر: مدل نمایشگر برای ۴ حالت

تنظیم پیش فرض: ۱ بازه: ۱ - ۴

- ۱: فرکانس تنظیمی اینلورتر
- ۲: فرکانس اعمالی بر موتور
- ۳: مقدار فشار حس شده از سنسور
- ۴: دور موتور بر حسب دور بر دقیقه

نکته: برای بخش بوستر پمپ، در پارامتر P21 قسمت های ۲ و ۳ قابلیت تنظیم دارد و شما مجاز به تنظیم این وضعیت ها هستید. اگر سنسور فشار شما جریانی است، عدد ۲ و اگر ولتاژی است، عدد ۳ را انتخاب کنید

P22

پارامتر: مقدار حداقل سنسور فشار

تنظیم پیش فرض: ۰ - 25.0 Bar بازه: ۰ - 10

✓ میزان فشار حداقل درج شده روی سنسور فشار

بعد از تعریف مدل ورودی آنالوگ باید مقدار فشار سنسور خود را نیز انتخاب کنید که غالبا در سیستم های آبرسانی این مقدار ۱۰، ۱۶ یا ۲۵ بار است. پس عدد مورد نظر خود را در پارامتر P22 قرار دهید تا سیستم اسکیل شود

P16

بازه: ۰ - 10.0 Bar پارامتر: فشار شبکه

تنظیم پیش فرض: 6.0

✓ میزان تعیین شده ای که اینلورتر باید فشار شبکه را در آن مقدار، پایدار نگه دارد

پارامتر مقدار فشار مورد نظر شما جهت سیستم PID را معرفی می کند.

مقدار این پارامتر متناسب با محاسبه شما در پروژه اجرایی است

حال باید نمایشگر درایو را تنظیم کلیم که چه مقداری را نمایش دهد. نمایشگر درایو به صورت پیش فرض، ۴ حالت را نمایش می دهد که هرگاه شما دکمه را می زیند حالت تغییر می کند اما الوبت بندی با شماست که کدام حالت به صورت دائم بر روی صفحه نمایش داده شود

نکته: در بیشتر سیستم های آبرسانی جهت مشاهده مقدار فشار بر حسب بار، این مقدار را برابر عدد ۳ قرار می دهند تا کاربر به سادگی بتواند مقدار فشار پشت لوله را بر حسب Bar مشاهده کند



پارامتر : فرکانس حالت خواب (Sleep)

تنظیم پیش فرض : 42.5 بازه : 0 - 50.0 Hz

✓ فرکانس حالت خواب که مقدار آن از طریق پارامتر P27 به صورت خودکار محاسبه می شود

### شاید سوال پیش بباید؟

این مورد (مشروع کار مجدد درایو)، چه زمانی رخ می دهد؟

در پاسخ باید بگوییم  $\Delta B$  تعیین کننده این فرمان است. مثلاً شما مقدار  $\Delta B$  را 0.5 Bar قرار داده اید، پس زمانی که فشار به 3.7 Bar افت می کند، مجدداً سیستم استارت می نزد

## پیدا کردن فرکانس Sleep :

درایو را از حالت بوستریمپی خارج کرده، یعنی P20 را در حالت جنرال تنظیم می کلیم. فشار پشت لوله ها را به صفر می رسایم (شیر تخلیه را باز می کنیم) تا افت فشار انجام شود. سپس تخلیه را بسته و درایو را با فرکانس پایین 1 هertz استارت می نزم

نکته: با ولوم روی درایو می توانیم فرکانس را کاهش یا افزایش بدهیم. آرام آرام از طریق ولوم فرکانس را افزایش می دهیم و مقدار فشار را بر روی گیج مشاهده می کنیم

زمانی که فشار گیج با نقطه Set Point مذکور مایک شد، فرکانس روی درایو را بررسی می کلیم؛ برای مثال ممکن است این فشار در فرکانس 38 هertz تأمین شده باشد. حال فرکانس Sleep را پیدا کردیم و فقط باید این مقدار فرکانس را به پارامتر P14 اعمال کلیم

نکته: پس از اتمام این مراحل، مجدداً درایو را به حالت پمپی بازگردانید

پارامتر: اختلاف فشار لازم جهت راه اندازی مجدد

تنظیم پیش فرض : 0.5 بازه : 0 - 10.0 Bar

✓ این پارامتر میزان اختلاف فشار شبکه و فشار تنظیمی را برای شروع به کار اینورتر از حالت خواب تعیین می کند

شروع مجدد به کار سیستم در این پارامتر مناسب با تنظیم کاربر صورت می گردد. برای مثال فرض کنید Set Point شما مقدار 4.2 Bar است و به حالت Sleep رفته‌یم. مجدداً مصرف شروع می شود و فشار Set Point افت می کند. در این حالت درایو باید شروع به کار کند

## P24 = 1

حالت یک خط دور متغیر + یک خط دور ثابت :

این حالت در پرروزه هایی اجرا می گردد که شما یک عدد درایو و 2 عدد پمپ جیت راه اندازی دارید. زمانی که درایو به صورت دور متغیر بر روی پمپ اول فعال است، خط دیگر با پمپ دوم در زمان نیاز توسط رله داخلی درایو، فرمان روشن شدن را دریافت می کند و سیستم به صورت دور ثابت وارد مدار می شود و پس از تامین فشار مورد نیاز از مدار خارج می شود

نکته 1: بخش های P20 ، P21 ، P22 ، P23 ، P24 ، P14 ، P16 ، P13 ، P28 در بخش قبلی توضیح دادیم، در این بخش نیز مصادق است و باید طبق حالت قبل تنظیم گردد

نکته 2: در این حالت، پارامتر  $P24 = 1$  خوهد شد

بعد از تنظیمات فوق باید حالت رله را فعال سازی کنیم به صورتی که رله داخلی درایو آماده شود تا فرمان روشن شدن پمپ دوم را صادر کند. برای این کار، کافی است به پارامتر P31 رجوع کرده و جدول آن را مطالعه کنیم

## P31

پارامتر : عملکرد رله خروجی M-NO

تنظیم پیش فرض : 00 بازه : 0-4

0: بدون عملکرد

1: هنگامی که اینورتر در حالت RUN قرار می گیرد، رله فعال خواهد شد و در حالت STOP، رله غیرفعال می شود

**2:** ترمیمال خروجی هنگامی که خطای رخ دهد (OC, 0V, ... )،  
فعال خواهد شد

**3:** در صورت استفاده در حالت پمپ برای راه اندازی پمپ  
دوم به صورت دور ثابت

**4:** در این حالت با روشن شدن فن، رله وصل و با خاموش  
شدن فن، رله قطع خواهد شد

**5:** با فرمان RUN رله درفرکانس P71 وصل و با فرمان STOP  
درفرکانس P72 قطع خواهد شد

کافی است حالت P31 را مقدار 3 قرار دهیم تا حالت فرمان پمپ صادر گردد

## شاید سوال پیش بیاید؟

این رله داخلی درایو، چه زمانی روشن و خاموش می شود؟

سوال خوبی است و جواب این سوال در پارامترهای P19 و P30 قرار گرفته است

## P19

پارامتر : اختلاف فشار روشن شدن پمپ دوم

تنظیم پیش فرض : 0.8 بازه : 0 - 10.0 Bar

✓ اختلاف فشار لازم بین فشار تنظیمی و فشار شبکه، جیت روشن شدن پمپ دوم

این پارامتر، زمان روشن شدن پمپ دوم را تعیین می کند. به گونه ای

که اگر فشار Set Point توسط پمپ 1 تامین نشود، پس از یک مدت زمان قابل تنظیم، فرمان روشن شدن پمپ دوم صادر می گردد

برای مثال؛ اگر داخل P19 عدد 0.8 فشار دهیم و Set Point ما 4.2 Bar باشد و یک پمپ نتواند 4.2 Bar را تامین کند(کمتر از 3.4 Bar باشیم) پس از یک تایم قابل تنظیم، فرمان پمپ دوم صادر می شود

P30

پارامتر: اختلاف فشار لازم جهت خاموشی پمپ دوم

تلحظیم پیش فرض: 0.8 بازه: 0 - 10.0 Bar

✓ در صورتی که اختلاف فشار شبکه و تنظیمی از این مقدار بالاتر رود، پمپ دوم طبق زمان پارامتر 18 خاموش می شود

این پارامتر دقیقا عکس حالت P19 است و جهت خاموشی پمپ دوم تنظیم می گردد. همچنین دارای یک زمان جهت تأخیر در قطع می باشد

در پارامتر P19 و P30 اشاره کردیم که یک زمان جهت تأخیر در وصل (برای پارامتر P19) و یک زمان جهت تأخیر در قطع (برای پارامتر P30) داریم. حال باهم بررسی می کنیم



P17

پارامتر: زمان روشن شدن پمپ دوم

تلحظیم پیش فرض: 8 بازه: 0 - 1000 Sec

✓ مدت زمان لازم تا روشن شدن پمپ دوم

P18

پارامتر: زمان خاموش شدن پمپ دوم

تلحظیم پیش فرض: 8 بازه: 0 - 1000 Sec

✓ مدت زمانی که پس از تامین فشار، طول می کشد تا پمپ دوم خاموش شود

P13

پارامتر: استارت مجدد بازه: 0 - 1

تلحظیم پیش فرض: 0

✓ این پارامتر، عملکرد اینورتر را پس از وصل شدن جریان برق تعیین می کند

**0:** هنگام وصل برق، باید دکمه استارت زده شود

**1:** هنگام وصل برق، اینورتر به طور خودکار شروع به کار می کند

## P24 = 2

### حالت دو خط دور متغیر:

این حالت یکی از خامن ترین مدل های راه اندازی است، به گونه ای که شما از ترکیب دو عدد درایو مگا، سیستم دو خط دور متغیر (فول درایو) را اجرا خواهید کرد. در این حالت هیچگونه کنتاکتور و یا کلید درارتنی در سیستم شما وجود ندارد، همچنین هزینه های جالبی تابلو برق شما کاهش می پابد

**نکته:** در این روش دو درایو به صورت شبکه مدباس باهم در ارتباط هستند اما نیاز به تنظیمات پیچیده ای نیست و فقط کافی است شبکه مدباس را فعال کنید که در ادامه توضیح خواهیم داد

برای شروع، باید بگوییم که تمام تنظیمات بر روی درایو اصلی یا درایو خط شماره 1 صورت می گیرد و درایو دوم از طریق شبکه به اطلاعات درایو شماره 1 دسترسی دارد که به صورت کامل توضیح خواهیم داد

در ابتدا باید حالت هایی که در قسمت های قبل توضیح دادیم را برای درایو خط اول (Master) اجرا کنیم یعنی طبق روال قبل، پارامتر های بوستریمپ را تنظیم کنیم

پارامترهای P20 ، P21 ، P22 و P23 را مانند قبل تنظیم کنید.  
مقدار Set Point ، فرکانس Sleep و  $\Delta B$  را در پارامترهای P14 ، P16 و P28 قرار دهید

## P53

بازه : 0 - 1

تنظیم پیش فرض : 0

پارامتر : چنج درایو

**0: غیر فعال 1: فعال**

اگر به خاطر داشته باشید، در حالت یک خط دور متغیر و یک خط دور ثابت، راه اندازی پمپ دوم را از طریق فرمان رله صادر می کردیم و زمان روشن و خاموش شدن را در پارامتر های P19 و P30 در نظر می گرفتیم. همچنین زمان های تأخیر در قطع و تأخیر در وصل را در پارامترهای P17 و P18 تنظیم می کردیم

حال باید بگوییم که در بخش 2 خط دور متغیر همراه با 2 درایو، این حالت صادق است و فقط کافی است پارامترهای P17 ، P18 ، P19 ، P30 ، مانند قسمت قبل تنظیم شود. به بخش یک خط دور متغیر و یک خط دور ثابت رجوع کنید

بعد از فعال سازی P4 و آماده سازی درگاه شبکه مدیاپس برای درایو ۲، باید نرخ سرعت اطلاعات و همچنین آدرس شبکه مدیاپس را تنظیم نمود.

نرخ سرعت اطلاعات، درواقع سرعت انتقال دیتا بین درایو شماره ۱ و درایو شماره ۲ را تعیین می کند که در جدول P47 اشاره شده است.

پارامتر : سرعت ارسال داده در مدیاپس

P47

تغییب پیش فرض :	۶	باذه :	۱ - ۶
38400 :	۴	19200 :	۳
9600 :	۲	4800 :	۱
115200 :	۶	57600 :	۵

باید اشاره داشت که از حداقل سرعت 4800 تا مаксیمم سرعت 115200 را می توانید انتخاب کنید. اما پیشنهاد می شود چیز پایداری بالای سیستم، اعداد 2 تا 5 را انتخاب کنید.

نکته : اگر در درایو شماره ۱، مقدار معینی انتخاب شود، درایو شماره ۲ نیز باید همان عدد یکسان باشد. یعنی هر درایو سرعت نرخ اطلاعات یکسان داشته باشد.

در پایانی ترین مرحله، نوبت انتخاب آدرس است که در پارامتر P46 قرار گرفته است. در این مرحله، درایو شماره ۱ (Master)، بعد از قرار گرفتن ۲، P24=2 تنظیمات آدرس را به صورت پیش فرض دریافت کرده و مقدار نرم افزاری آدرس شبکه (Master) صفر را به خود اختصاص داده است.

حال نوبت به آماده سازی شبکه مدیاپس می رسد که در این فرایند بسیار ساده است. در قدم اول، شبکه های مدیاپس درایوها را با سیم شیلد دار به هم وصل کلید. بر روی درایو ها، ۲ پایه D<sup>+</sup> و D<sup>-</sup> وجود دارد که در کانتورهای خروجی می توانید مشاهده کنید. کافی است این پایه ها را از درایو شماره ۱ به درایو شماره ۲ متصل کنید.

نکته : در درایو شماره ۱ به D<sup>-</sup> درایو شماره ۲ متصل شود و همچنین D<sup>+</sup> در درایو شماره ۱ به D<sup>+</sup> درایو شماره ۲ متصل گردد.

در این مرحله شما ارتباط سخت افزاری را ایجاد کرده اید و باید نرم افزار شبکه را نیز فعال کنید. اوین قدم بر روی درایو شماره ۱، فعال سازی حالت ۲ پمپ دور متغیر است که با تنظیم حالت P24=2 فراخوانی می شود. این فراخوان به صورت پیش فرض حالت مدیاپس درایو شماره یک را نیز فعال می کند و دیگر نیاز به فعال سازی دستی نیست. اما برای درایو شماره ۲ (Slave)، باید به صورت دستی شبکه مدیاپس را فعال کنیم. کافی است به پارامتر P4 و P5 در درایو شماره ۲ رجوع کنیم و این دو پارامتر را در حالت ۲ قرار دهیم.

پارامتر P4 در صفحه 17 مطالعه شود

پارامتر P5 در صفحه 20 مطالعه شود

## تنظیمات پارامترهای جانبی :

# FL

### علت :

✓ پمپ های موجود، توانایی رساندن فشار شبکه به Set Point را ندارند

### روش رفع خطا :

✓ محاسبات هد و دبی به صورت دقیق انجام شود

یکی از فالت های موجود در سیستم آبرسانی FL یا فول لود است. به این معنی که پمپ های موجود مانندی رساندن فشار شبکه به مقادیر Set Point مارا ندارند. در این زمان فالت FL بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود

### سوال ؟

فرهنگ بگیرید فشار Set Point 5.2 Bar می باشد. حال چه مقدار فشار را برای ارور FL در نظر بگیریم که موجب اصطحکاک و خرابی پمپ های ما نشود؟

پاسخ : 70% فشار نامی است. البته جیت سهولت کار، پارامتر P29 وظیفه دارد این کار را انجام دهد

پس دیگر نیاز به تنظیمات آدرس مدباش در درایو شماره 1 نیست. اما درایو شماره 2 باید آدرس مدباش دریافت کند. درایو شماره 2 Master است

نکته: آدرس درایو دوم را عدد یک قرار دهید، به این علت که اولین Slave در این سیستم قرار می گیرد

حالت سه خط و چهار خط دور متغیر:

$$P24 = 4 \quad P24 = 3$$

دراواقع بعد از بررسی حالت 2 پمپ، کار برای ادامه مسیر بسیار ساده است و حالت 3 و 4 پمپ، تنظیمات یکسان دارند. اما باید به چند نکته اشاره کرد

حالت 3 پمپ، P24=3 و حالت 4 پمپ، P24=4 است. در این حالت، تمام تنظیمات مانند قبیل اجرا می شود و هیچ گونه تغییری ایجاد نمی شود. تنها قسمتی که باید دقت شود، پارامتر P46 و P47، آدرس ها و نرخ انتقال اطلاعات است. سپس در درایوهای Slave، شبکه مدباش را از P4 و P5 فعال کرده و با تنظیمات P46 و P47 ادامه مسیر را اجرا کنید

نکته: به ترتیب آدرس درایوهای را، اعداد 1، 2، 3 قرار دهید. همچنین، Board Rate را بین تمام درایوها یکسان قرار دهید



پارامتر: اختلاف فشار لازم چهت اعلام خطای عدم تامین فشار

تنظیم پیش فرض: 70% بازه: 0 - 100%

✓ مقدار اختلاف فشاری که تعیین می شود که در حالت عملکرد پمپ اول با دور نامی و فعال بودن پمپ دوم، در صورت عدم تامین فشار، دستگاه آلام FL دهد. این پارامتر میزان اختلاف فشاری را تعیین می کند که بیش از پارامتر P28 باشد.

همچنین پارامتر P25 مکمل پارامتر فوق است و زمان اعلام فالنت FL را تعیین می کند. برای مثال؛ چقدر زمان طول بگشود که اگر پمپ ها قادر به تامین فشار نبودند، FL ظاهر شود

پارامتر: زمان خطای عدم تامین فشار

تنظیم پیش فرض: 30 بازه: 0 - 1000 Sec

✓ هنگام عملکرد پمپ اول با دور نامی و فعال بودن پمپ دوم، در صورت نرسیدن فشار شبکه به فشار مورد نظر، در زمان تعیین شده، خروجی های سه فاز و تک فاز قطع شده؛ دستگاه به حالت آلام می رود و خطای FL نمایش داده می شود

پارامتر: زمان خاموش شدن فن کمک گننده

تنظیم پیش فرض: 120 بازه: 0 - 1000 Sec

✓ در صورت خاموش شدن پمپ، چیت بالا رفتن عمر مفید فن گننده، این قطعه در مدت زمان تعیین شده خاموش می شود

P15

پارامتر : زمان خواب (Sleep)

تنظیم پیش فرض : 10  
0 - 1000 sec

✓ مدت زمانی که پس از قطع جریان آب، پمپ به حالت خواب برود

P43

پارامتر : فعال سازی ورودی فلوتر

تنظیم پیش فرض : 0  
بازه : 0 - 1

1 : غیرفعال  
0 : فعال

برای مثال : در بخش فلوتر کافی است از CM انسداد بگیریم و به کناتکت فلوتر اعمال کنیم. سپس برگشت کناتکت را به M4 بدھیم

برای مثال : در بخش فلوتر کافی است از CM انسداد بگیریم و به کناتکت فلوتر اعمال کنیم. سپس برگشت کناتکت را به M4 بدھیم

# FO

علت : عدم وجود آب در مخزن

روش رفع خطا : پرکردن مخزن و ریست کردن درایو

نکته : اگر خطای فلوتر مادر گردد، نمایشگر درایو FO نمایش می دهد. به گونه ای که کاربر باید جهت حفاظت از پمپ ها، مشکل را مرتفع کرده و دستگاه را ریست کند

پارامتر P26، مدیریت خاموش و روشن شدن فن داخل درایو را بر عهده دارد و موجب افزایش طول عمر درایو خواهد شد

تنظیمات فلوتر :

بخش فلوتر جهت حفاظت پمپ ها آماده سازی شده است. برای مثال این بخش از خشک کار کردن پمپ ها جلوگیری می کند. در واقع یک کنترل سطح در مخزن آب قرار می گیرد که به مافالت عدم وجود آب را اعلام می کند. این فالت، به پایه M4 اعمال می گردد

نکته : فرمان های ورودی مگادرایو با منفی تحریک می شوند، پس هرگاه نیاز به فرمان از طریق پایه های M1 ، M2 ، M3 و M4 بود، باید از پایه CM (GND) کمک بگیریم و فرمان ها را صادر کنیم

## دسترسی به پارامتر های PID :

P81

پارامتر: I (integral)

بازه: 0 - 100

تنظیم پیش فرض: 16

P82

پارامتر: D (derivative)

بازه: 0 - 100

تنظیم پیش فرض: 0

باید اشاره کرد که روند اجرای سیستم های بوستریمپ را در این فرمیمه پیش بردم و تمام پارامترها را طبق تجربه در صنعت آبرسانی آماده سازی کردم، به صورتی که ۹۵٪ پرتوژه های آبرسانی را با این تنظیمات اجرا خواهیم کرد. اما در محدود پرتوژه هایی، شما نیاز دارید به ضرایب P، I و D دسترسی داشته باشید، که در این بخش اشاره خواهیم کرد

برای باز شدن دسترسی به ضرایب PID کافی است پارامتر P20 را بر روی حالت 2 قرار دهید. این امر موجب می شود که سیستم پمپی فعال گردد، همچنین در این حالت پارامتر های P80، P81 و P82 نیز فعال می گردد که در جدول زیر می توانید به پارامتر های PID دسترسی داشته باشید

پارامتر P20 در صفحه 46 مطالعه شود

P80

پارامتر: P (Proportional)

بازه: 0 - 100

تنظیم پیش فرض: 8

## — برق ورودی / خروجی :

برق ورودی و خروجی در سیستم کنترل دور، دارای ولتاژ بالا (220 یا 380 ولت) بوده و بسیار خطرناک است. هنگام نصب و راه اندازی این سیستم ها، حتماً برق ورودی دستگاه را قطع کنید و تمامی مراحل را طبق راهنمای نصب در بخش «نصب الکتریکی» اجرا کنید.

## — سیستم مکانیکی و ایمنی :

سیستم کنترل دور موتور، اصولاً قسمی از یک سیستم مکانیکی متعدد است که می‌تواند منشأ خطراتی برای کارکنان باشد. طراحی صحیح سیستم مکانیکی و سایر موارد همگی در تأمین امنیت کارکنان نقش بسزایی دارند. استفاده از کلیدهای حفاظتی برای قطع کردن برق دستگاه در موقع اضطراری و یا نصب ترمز مکانیکی برای موتور، در بعضی از کاربردها الزامی است.

## — آتش سوزی :

سیستم کنترل دور، یک قطعه در معرض آتش سوزی است و به همین خاطر حتماً باید درون تابلوی مناسب و دارای استانداردهای مربوط به حریق قرار داده شود. هر گونه خسارت ناشی از آتش گرفتن دستگاه بر عهده مصرف کننده است و تنها خسارات مربوط به دستگاه کنترل دور که منشأ آن خود دستگاه باشد، مشمول خدمات گارانتی خواهد بود.



## — نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی علاوه بر رفع خطرات احتمالی در هنگام نصب و استفاده، عمری طولانی تر و کارکردی کم و قفة تر را برای دستگاه رقم خواهد زد. عدم توجه به این نکات علاوه بر خطرات احتمالی جانی یا مالی، باعث ابطال گارانتی دستگاه نیز خواهد شد.

توجه داشته باشید که نصب و تنظیم این دستگاه نیاز به تجربه و تخصص داشته و کارکنان غیرمتخصص به هیچ وجه مجاز به نصب و تنظیم دستگاه نیستند و خسارات جانی و مادی مربوطه بر عهده مصرف کننده است.

## — قفل کردن پارامترها :

برای قفل کردن پارامترها و محافظت از تغییر توسط افراد غیرمتخصص، دکمه Stop و UP را به مدت 5 ثانیه به طور هم زمان نگه دارید تا بر روی نمایشگر، پیغام ON L ظاهر شود. جهت باز شدن مجدد قفل نیز دکمه های Stop و UP را به مدت 5 ثانیه به طور هم زمان نگه دارید تا پیغام OFF L بر روی نمایشگر ظاهر گردد



و حتی اگر آتش گرفتن دستگاه (حتی در انر مسلکلات فلی خود دستگاه) منجر به آتش سوزی و خسارت به سیستمی غیر از دستگاه شود، خارج از مسئولیت شرکت خواهد بود

## فیوز و مدارات محافظ :

استفاده از فیوز و مدار محافظ در ورودی دستگاه اجباری است و هرگونه کوتاهی در نصب چنین قطعاتی دستگاه را از گارانتی خارج کرده و باعث افزایش ریسک خطرات جانی و مادی می شود

## محدوده اضافه بار :

در حالت نرمال باید جریان موتور کمتر از جریان نامی اینورتر باشد و در صورتی که این جریان بیش از 110 درصد جریان نامی اینورتر باشد، دستگاه به فاز اضافه بار یا Overload وارد می شود و بسته به مقدار اضافه بار، پس از مدت زمانی خطای اضافه بار اتفاق افتاده و سیستم نیاز به ریست کردن دارد (OL)

✓ اگر اضافه بار در حالت رخ دهد که موتور در حالت کار نرمال با جریان کمتر و مساوی جریان نامی بوده است، مدت زمان خطای اضافه بار کمتر از زمانی خواهد بود که اضافه بار در ابتدای راه اندازی موتور رخ دهد

در صورتی که که جریان موتور بیش از 200 درصد جریان نامی دستگاه باشد، دستگاه بدون تأخیر خطای اضافه جریان خواهد داد (OC)

# OC

**علت :** افزایش غیرطبیعی جریان اینورتر

**روش رفع خطا :**

- 1: توان موتور با خروجی اینورتر یکسان باشد
- 2: سیم بندی ارتباطی بین اینورتر و موتور برای اتصال کوتاه احتمالی چک شود
- 3: زمان ACC به میزان کافی باشد
- 4: بار احتمالی روی موتور را چک کنید
- 5: به هر علتی در حالی که اینورتر در حال کار است اگر موقعیت غیرطبیعی پیش بیاید، بعد از رفع اتصال کوتاه، دستگاه باید جنما به شرکت عودت داده شود

# OV

**علت :** ولتاژ باس به بالا است

**روش رفع خطا :**

- ✓ ولتاژ ورودی شبکه برق اندازه گیری شود



# مگا درایو ارورهای

**LV**

علت : ولتاژ باش پایین

روش رفع خطا :

✓ ولتاژ ورودی شبکه برق اندازه گیری شود

**— توجه!**

جهت ریست کردن آلارم ها، کافی است برق اینورتر را به مدت 5 ثانیه قطع و دوباره وصل نمایید و یا از شاستی استفاده نمایید

**— توجه!**

! در صورت قرار ندادن فیوز مناسب و یا استفاده نکردن از فیوز در ورودی اینورتر شامل گارانتی نخواهد شد

! فیوز مناسب با جریان خروجی اینورتر بر روی برچسب آن قید شده است

**OL**

علت : اضافه بار خارجی

روش رفع خطا :

- 1: اضافه بار موتور چک شود
- 2: پارامتر تنظیم گلنده گشتاور چک شود
- 3: اینورتر با دستگاهی با توان بالاتر تعویض شود

**OT**

علت : حرارت بیش از حد اینورتر